

den Touareg (Laub)sauber halten

Beitrag von „Thomas W.“ vom 2. April 2018 um 17:48

Update

Ich habe vor Wochen mal die Radhausverkleidung ausgebaut um zu sehen ob der Ablauf verstopft ist.

Also erst einmal fehlt dieser Gummischnubbel. Zumindest hätte ich dir einen erwartet. Da ist nur ein Loch im Blech.

dahinter ist alles frei - also ein Laubstau ist nicht die Ursache für das Biotop um Fahrerfußraum. Aber vielleicht habe ich da jetzt durch das Fummel was bewegt, so dass das jetzt Trocken bleibt.

(Monate)

Ich habe gerade wieder gefühlte 2 Liter Wasser aus dem Fußteppich fahrerseite gewunden - Nun habe ich de Faxen dicke..

Da de Teppich ja eine größere Einheit ist, den Tunnel rauf bis über das Gaspedal und nach hinten auch bis sonstwohin: Teppichmesser und den Teppich herausgeschnitten.

Den Schnitt verbinde ich später irgendwie (Erfahrungen? Tipps?) der verschwindet ja hinterher sowieso unter der Fußmatte.

Dann noch ein größeres Stück grauer Antidröhnschaumstoff. Aus heraus gerupft. Ich meine, wenn das trocken ist, ist das alles 5 Kilo leichter. - positiv denken -

Bei dem schönen Wetter blasen jetzt ein paar PC Lüfter Luft hinter die Schaumstoffe.

Wenn das dann alles mal trocken ist, lege ich überall Zewa oder Klopapier aus und mache in mal an verschiedenen Stellen mit der Gießkanne nass.

Wenn es nicht von vorne kommt, sind einmal die Scheibe, und dann die Schiene für den Henkel oben am Dach die nächsten Verdächtigen..

s

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.