

# Kettenrasseln ?

**Beitrag von „Basti46120“ vom 3. April 2018 um 13:05**

Liebe Leute! Hatte bei meinem auch seit einigen Tagen beim Starten des Motors ein kurzes Rascheln (vermutlich) der Kette. Lag der Neustart nicht allzu lange Zeit her, dann war dieses Geräusch nicht zu hören. Da ich jetzt erfahren habe, dass der Kettenspanner vom Öldruck abhängig ist, kontrollierte ich mal den Öldruck. Dieser war von mir des Öfteren kontrolliert worden. Der letzte Ölwechsel liegt erst ca. 5.000 km her und seit dem wurde auch nichts nachgefüllt, da immer im Normalbereich. Man hatte aber zur Max-Anzeige aber schon fast 1 cm. Jetzt hab ich einfach mal aufgefüllt bis kurz vor Maximum. Seit dem ist dieses Geräusch nie wieder aufgetreten. Toller Nebeneffekt: Seit ich das Öl aufgefüllt habe, verbraucht mein T1, V6 TDI, BJ 2004 ca. 3 Liter weniger auf 100km bei selber Fahrweise und auch üblichen Verbrauchern eingeschaltet. Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? LG