

Kettenrasseln ?

Beitrag von „Basti46120“ vom 3. April 2018 um 23:21

[Zitat von TouaregJunior](#)

Hallo,

das würde ich eher auf die milden Temperaturen in den letzten Tagen zurückführen.

VG

Denke ich Nicht, weil sogar der Klima kompressor gearbeitet hat und ich die Tage dafür ohne Klima bei ca 12 Grad einige Liter mehr verbraucht habe. Gleiche Fahrweise, selbe Strecke. Egal, er verbraucht jetzt weniger und die Kette läuft auch wieder wie geschmiert. Das ist mir der halbe Liter Öl auf jeden Fall wert! Also immer schön kontrollieren. Einmal zu viel, als einmal zu wenig!