

Rasseln/Klacker Geräusch an Stirnseite - Wasserpumpe defekt?

Beitrag von „IngoM“ vom 7. April 2018 um 13:45

Hallo Zusammen,

mir ist heute ein rasselndes/klackerndes Geräusch aus dem Motorraum aufgefallen. Als ich die Motorhaube offen hatte, kann man deutlich hören, dass das Geräusch von der Stirnseite im Bereich der Wasserpumpe(?) kommt. Das klingt jedenfalls nicht gesund.

Kann da jemand was zu sagen?

Motor 3.0 TDI, CASA, EZ, 03/2009, 103000 km

Danke und Gruß, Ingo