

Serviceaktionen T2

Beitrag von „RoBu“ vom 8. April 2018 um 07:46

[Zitat von Goka](#)

hab es eingangs schon gesagt am meisten geht die Starstop bei mir, wenn die Heizung komplett aus ist, dann geht es auch direkt nach dem Motorstart 22Grad kommt hin.

Ich glaube dass die Heizung zu oft dazwischenfunk, weil ggf. ein Sensor erhöhte Heiz- oder Kühlleistung anfordert.

Testen würde ich dann erst mal immer mit Heizung aus.

Gruss Goka

Leider führte das Abschalten der Heizung nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Ich weis nicht mehr welche Parameter verändert wurden da die Kombinationen sehr vielfältig sind. Aber Heizung/Klima - zusammen, getrennt an - waren dabei.

Es ist so das an einer LSA der Motor aus geht, an der nächsten ca. 500m weiter nicht und beim Erreichen des Ziels, auch wieder ca. 500m weiter, doch (Strecke zum Büro). Anderer Tag Start-Stopp funktioniert komplett. Dann wieder überhaupt nicht.

Ich gebe vorerst mal auf und schalte nach dem Start die Start-Stopp Automatik ab. So bin ich mir gewiss das verlässlich nicht geht. Oder doch?
biggri: found or type unknown

Gruß aus Kerpen

Roger