

Rasseln/Klacker Geräusch an Stirnseite - Wasserpumpe defekt?

Beitrag von „Darragh“ vom 8. April 2018 um 10:23

Hallo Ingo

Erstmal "Glückwunsch"

Dann schau mal nach den Spannrollen des Rippenriemens. (evl. Lagerschaden)

Wie du diese jedoch im eingebauten Zustand prüfen kannst, kann ich dir nicht sagen.

Wenn das Geräusch durch diese erzeugt wird, würde ich keine weiten Strecken mehr fahren, da, wenn die Spannrolle sich zerlegt, du keine Servo - Unterstützung der Lenkung, respektive Kühlung des Motors und Ladung der Batterie mehr hast.