

Ein sog. Krachen hinten

Beitrag von „FloDi“ vom 13. April 2018 um 22:52

Servus Ortenauer,

Falls Problem noch nicht gelöst, bocke den T doch mal auf, sodass die Räder frei sind und prüfe dann durch Rütteln und Klopfen, ob evtl. eine/die Bremsbolzenschrauben etwas ausgeschlagen sind - hatte genau dieses Klappern nur auf Unebenheiten und Gullis etc. mal beim A6 und bin fast verrückt geworden - selbst der Freundliche fand es vorher nicht...

Schönes Wochenende und Grüße
Florian