

Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach

Beitrag von „Peter K“ vom 26. April 2018 um 03:51

Du mußt den Innenhimmel ausbauen und die Schiebedachkassette mit Karosseriekleber neu abdichten. Bei VW gibt es dazu Unterlagen und Reparaturanweisung. Gruß Peter