

Ausbrüche am Allwetter vorne

Beitrag von „Goka“ vom 3. Mai 2018 um 18:09

Habe mir gerade welche gebraucht gekauft, von kw 30 2015. Da hat einer das auf einer schmalen Linie längs. Ich gehe davon aus das die Gummimischung in der Forn nicht in Ordnung war.

Etwas weiter fahren - je nach Geschwindigkeit geht wohl noch. Austausch dann wohl früher notwendig.

Gruss Goka