

# Motorschaden Touareg V6 TDI

**Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 11:56**

Öfter die Leerlaufkorrektur der Düsen überprüfen. Wert aller Düsen durch 6, sollte dann nicht mehr als 2-2,5 ergeben. Erkennt man frühzeitig Verschleiß und kann Motorschäden entgegen wirken.