

Leuchtweitenregelung Niveausensor

Beitrag von „dirtracer“ vom 4. Mai 2018 um 15:27

Hallo,

ich habe einen Fehler an meinem Niveausensor vorne links.

Beim entfernen des Steckers fiel mir auf, dass einer der Pins noch im Stecker steckt - Fehlerursache somit erstmal klar.

Daraufhin habe ich das Teil ausgebaut. Teilenummer V7L0616213C

Bei ebay und dergleichen erhalte ich aber nur Angebote für die Teilenummer V7L0616213B, die angeblich an meinem Fahrzeug passen soll. Bevor ich jetzt zweimal kaufe: kann ich diese Teile nehmen?

Grüße,

Stephan