

Ausbrüche am Allwetter vorne

Beitrag von „markustoe“ vom 5. Mai 2018 um 10:32

was meint ihr:

Hab ich mit den Dingern ein Sicherheitsproblem, oder kann ich die noch 2-3 Wochen fahren bis klar ist ob Dunlop sich beteiligt?

Geht bei den Allwetter auch ein anderer Hersteller auf der Vorderachse oder müssen alle 4 runter?

Hinten sehen die noch supergut aus....

gruß Markus