

# Kofferraum öffnet nicht - Taster bereits getauscht

Beitrag von „supersonic02“ vom 8. Mai 2018 um 14:13

[Zitat von Todi](#)

Servus,

dein Fehlereintrag 00896 deutet auf ein Problem in der Verkabelung hin. Da er nur sporadisch auftritt hätte ich als erstes auf einen Kabelbruch bzw. durchgescheuerte Isolierung im Bereich des Heckklappenscharniers getippt - es würde ein Wackelkontakt entstehen, daher sporadisch.

Da du die Kabel ja offensichtlich schon geprüft hast, fällt mir als nächstes ein korrodiertes Stecker ein - eventuell sind auch schon Pins im Stecker "abgefaut" was zu einem identischen Fehler führen würde (Wackelkontakt).

Da du den Taster zum Überbrücken vermutlich ausgebaut hast, hast du ihn hoffentlich auch durchgemessen 😊

Ich würde dir raten, den Fehler nochmals sehr gründlich im Bereich der Verkabelung bzw. Verbindungen zu suchen...

Gruß

Todi

Alles anzeigen

Hallo,

Ja ich habe den Stecker gestern durchgemessen, du hast recht, es kommt kein Strom an. Die Leitungen am Heckklappenscharnier sind OK.

Die Kabel in der Heckklappe sind alle umwickelt... wollte nicht alles aufmachen. Ich schaue heute nochmal.

Die Kabel laufen alle durch den Himmel durch?