

Kofferraum öffnet nicht - Taster bereits getauscht


Beitrag von „supersonic02“ vom 11. Mai 2018 um 15:20

Hallo,

Hab endlich das Problem gefunden und behoben.  

Es war tatsächlich ein Kabelbruch rechts am Scharnier.

Der Bruch war tief im Himmel drin und gut zugeklebt, daher habe ich es nicht gefunden.

Danke euch alle für eure Unterstützung. 

Mein besonderer Dank an "fetter-diesel" 