

Rns 2 Dvd

Beitrag von „Aazille“ vom 14. Mai 2018 um 20:35

Liebe Forumsmitglieder,

Nachdem die alte Navi Dvd von 2005 den Geist aufgab habe ich eine neue von 2016 besorgt von Navigationsoftwareupdate.de .

Nur zeigt das Navi diese nicht an. Es kommt nur "Keine dvd eingelegt". Dazu knarzt es aus dem Gerät heraus bei lesen der dvd.

Bei der alten dvd passiert das nicht. Da heißt es nur "Die dvd ist nicht geeignet ". Diese sieht auch stark mitgenommen aus.

Nun zur Frage: die neue hat eine Software von tomtom, die Alte dvd von blaupunkt. Ist das der Grund warum es nicht funktioniert?

Und warum knarzt es bei der neuen dvd. Das Laufwerk habe ich soeben mit der mitgelieferten Reinigungs cd saubergemacht.

Hoffentlich weiß jemand weiter oder hat ähnliches erlebt.

Mfg Aazille