

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Hannes H.“ vom 23. Mai 2018 um 20:35

[Zitat von curio](#)

Der eine Kasten sieht exakt so aus wie im V6, vielleicht gelingen mir noch ein paar Fotos, Genug regnen tuts ja 😞

Der Kasten selbst ist ja nicht das Problem, sondern der Verlauf des Ansaugrohres und ev. die Ansaugung selbst. Der Kasten sieht im T1 auch fast gleich aus, aber da gab es nie das Problem mit den nassen Filtern.

MfG

Hannes