

Afs Ohne Funktion

Beitrag von „Unclemike“ vom 24. Mai 2018 um 05:39

Ich denke mal das gehört sich doch so , sonst kann ja später keiner mehr nachvollziehen was es war .

Beide scheinwerfer sind wieder gleich schnell , also hängt auch nix mehr nach . Lag tatsächlich alles an dem leistungsmodul.

Gruß

Mike