

Touareg geht nur bei Sommertemperaturen in den Notlauf...

Beitrag von „Goka“ vom 29. Mai 2018 um 07:11

Hallo Jörg, Ihr seht super aus!!

Dann war es eine vom Unfall gebrochene Schelle. Da sieht man wieder dass eine pragmatische Suche, hier wie schon früh von Todi in 4 beschrieben, " Schellen ... insbesondere LLK ... überprüfen", zum Ziel führen kann. Die doppelte und geflickte Schelle wäre dann verdächtig. Werde mir Mr Do It natürlich merken.

Gruss Volker