

Reset Klimaanlage / Stellmotoren

Beitrag von „IngoM“ vom 3. Juni 2018 um 14:13

Hi Robert,

habe nun mal mit OBDeleven die Klimaanlage aufgerufen.

Ich konnte einen Ausgabetest durchführen. Hierbei ging das Gebläse für ca. 10 Sek. in verschiedener Leistung an und die unterschiedlichen Klappenstellungen wurden gestellt. Anscheinend i.O. Keine Fehlermeldungen.

Des weiteren kann man die Grundeinstellung aktivieren. Habe ich auch gemacht. Es folgte ein Displaytest und die Klappen bewegten sich ein paar Mal hin und her.

Was soll ich sagen, bei der anschließenden Probefahrt war kein Klackern und Rasseln zu hören. Bin ca. eine viertel Stunde gefahren.

Ich traue dem Zustand aber noch nicht. Mal schauen ob es weiter so ruhig bleibt.

Gruß, Ingo