

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „olly_1“ vom 4. Juni 2018 um 12:26

[Zitat von curio](#)

..So, anbei die Fotos vom V8 TDI.

...das ist gelindegesagt eine Katastrophe, in den Kästen stehen beidseits ca 1-2 cm Wasser, die Filter sind im unteren Bereich vollkommen nass und haben sich bereits teilweise aufgelöst.

Vielleicht sollte das VW auch in seine Servicemaßnahme aufnehmen....

[IMG_4992.jpg](#)[IMG_4991.jpg](#)[IMG_4990.jpg](#)[IMG_4989.jpg](#)

Happy Day

Achim

Alles anzeigen

Hallo Touareg-Gemeinde

Auch ich hatte schon kostenspielerische Probleme mit meinen Luftfilter. Zum Glück nur der Lader wie ihr hier nochmal nachlesen könnt:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...9836#post259836>

Gruß Olly