

R5 springt kaum an - NICHT Batterie

Beitrag von „serich“ vom 18. Februar 2005 um 10:22

Vielleicht ist es sogar der LMM (Luftmassenmesser)

<http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3347>