

# Batterieprobleme

**Beitrag von „Olfredo“ vom 19. Juni 2018 um 20:18**

Hallo !

Die Ursache des Problems war das Batteriesteuergerät/Batterieüberwachung (Eigentlich nur ein kleines Bauteil links von der Batterie)

Das war durchgeschmort. Nach Wechsel i.O.