

Ersatzteil Plastik Clips Niveau Sensor

Beitrag von „SpenZerX“ vom 25. Juni 2018 um 12:53

Hallo,

bei meinem Touareg 1 ist vorne links vom ZSB 7L0616213 der Plastik-Clips "Befestigung Gestänge Niveausensor an ??? Gussteil Federbeinhalter" - also die Befestigung des bewegliche Teils - gebrochen.

Hat einer eine Idee ?

Ich möchte ungern einen neuen Niveausensor deswegen kaufen oder vergleichbar altes Plastik verbauen. Gibt es dieses Teil vielleicht doch als Ersatzteil?

MFG