

Resonanzgeräusche

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 18. Februar 2005 um 13:08

Es gibt immer noch keine Übersicht, wer alles mit dem Brummen gestraft ist. Es ist also nicht nur auf den R5 A beschränkt.

Soweit ich das verfolgen konnte, tritt das Brummen aber nur bei Automatik getriebenen Fahrzeugen auf.

Oder hat ein geschalteter auch das Brummen?

Vielleicht kann man das Problem ja auf diese Weise wenigstens mal eingekreisen.