

Problem mit Automatik nach längerer Standzeit

Beitrag von „Wehrgolf“ vom 28. Juni 2018 um 20:30

Hi,

ich hab bei meinem Dicken genau das gleiche... mache mich aber nicht verrückt deswegen, denke wie du gesagt hast.... der wWandler oder was auch immer läuft bei längerer Standzeit leer und brauch einfach nur paar sec. um sich zu füllen. Also alles o.k. denk ich. Hatte das bis jetzt 2 oder 3 mal.

Gruß Marco