

# **T-Reg startet schlecht und geht wieder aus. Benzinpumpe defekt?**

**Beitrag von „soenkeat“ vom 28. Juni 2018 um 23:56**

Tank ist knapp halb voll. Gut 40 Liter. Bei Start war die linke Hälfte sehr voll, ca 30 zu 10. nach etwas Motorleerlauf hat sich das Verhältnis dann umgekehrt. Ausgelesen habe ich es über die Diagnose, Schalttafeleinseinsatz, Messwertblock 6.