

2.5 springt schlecht an.

Beitrag von „chrissi123“ vom 3. Juli 2018 um 23:41

Ja kann es, die Tandempumpe ist auch gerne mal undicht... BTW, die kann ausgebaut werden, ohne den Motor auszubauen, auch wenn im Rep. Leitfaden etwas anderes steht...