

# Wechsel der Fahrzeugbatterie

**Beitrag von „Roni“ vom 15. Juli 2018 um 12:22**

Ich habe bei VW eine neue Fahrzeugbatterie einbauen lassen und kann seitdem die Türen nicht mehr mit dem Funkschlüssel und auch nicht über Keyless öffnen. Allerdings tritt dieses Phänomen nur nach einer längeren Standzeit auf (z.B. morgens wenn ich ihn tags zuvor normal abgeschlossen habe). Dann öffne ich ihn mit dem Notschlüssel, starte den Motor (im Display steht :Batterie schwach bitte Motor starten) und alles funktioniert wieder. Bis zum nächsten Morgen.....

Kennt sich jemand damit aus?

Danke schon mal, Gruss Roni