

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „driveT2“ vom 19. Juli 2018 um 23:39

hallo T Fahrer

bei mir tritt das Problem zwischen 60 -80 km/h

stark und zwischen 120-140 leicht

das Problem ist Räderunabhängig

bei mir tratt es mit Winterräder, alte somnerreifen und neue Sommerreifen 255/60 17

das Vibrieren hat bei 138 T km angefangen also mit 3 Jahren

bis dato keine Probleme

es sieht nach Resonanzvibrieren aus

ein drehendes Teil

tippe auf Kardanwelle, Mittenlager, oder die kleinen Wellen

bei VW fanden sie nix natürlich

da ich das Auto nächstes Jahr abgebe verzichte ich auf teure Reparatur

ich hoffe hält noch 50 T km 😁