

# Zentralverriegelung entriegelt bei Annäherung

Beitrag von „Hallertauer“ vom 20. Juli 2018 um 17:46

Denke mal das daß so richtig ist ! Ist auch bei meinem so.

WEG : Verriegeln. HIN : Entriegeln.

Ansonsten meist eine schwache Batterie im Schlüssel, die " Verrückt " spielt ! 😊

TOM.