

Zentralverriegelung entriegelt bei Annäherung

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 21. Juli 2018 um 07:12

[Zitat von Scotty1](#)

Müsste ein Auslösen der Sensoren nicht in den MWB zu sehen sein?

Yupp genau mit vcds kannst du das auslesen