

V6 vs V8 Baujahr 2013/2014

Beitrag von „Arndt“ vom 23. Juli 2018 um 14:28

Der Kasten der Steuerkette wurde bei mir auch so bei ca. 120.000 km neu abgedichtet. Scheint ein bei VW bekanntes Problem zu sein.