

# Scheibenwischer Ruhestellung

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. Juli 2018 um 14:45**

War das immer schon so, oder wurde da was gemacht? Prinzipiell ist der Scheibenwischerarm geschraubt und könnte locker geworden sein, oder die wurden z.B. beim letzten Scheibenwechsel falsch montiert. Da hilft nur locker schrauben, lösen und etwas höher wieder festschrauben.

MfG

Hannes