

Neues RNS510 7L6 035 680 BX und VW FSE Bluetooth Modul 7P6 035 730 M liegt hier ...

Beitrag von „Janni“ vom 14. August 2018 um 13:33

[Zitat von heland](#)

Das iPhone 7 verbindet sich leider immer noch nicht mit dem RNS510. Hat jemand eine Gebrauchsanweisung zum Navi? Hab da in einem Threat was von einem Menü im MFA gelesen... Finde ich allerdings gar nicht. Weiter an Unterstützung interessiert.

Hi, bist Du hier schon weiter gekommen? Ich habe jetzt ein iPhone 7 und es erscheint im MFA eine Meldung, dass das Handy nicht kompatibel ist. Steuergerät ist Version B. Welche Version wird für iPhone 7 funktionieren?