

# Dröhnen ab 30 km/h

Beitrag von „Knortschi“ vom 14. August 2018 um 14:27

[Zitat von arthus1](#)

Kann ich dir nicht sagen Knortschi,  
bei meinem sind nur 19zöller drauf. Da habe ich 2,8 drin.  
Ich fahre meistens 0,2 über den angegebenen Wert bei  
leichter Beladung(2 Personen).

Habe aber noch eine Idee. Sind deine Reifen Laufrichtung gebunden?  
Wenn nicht, sondern nur die Aussenseite markiert ist, dann tausch doch  
mal von links nach rechts.

Müsste dann eigentlich leiser sein.

Gruß Arthus

Alles anzeigen

Ja leider sind die Hankook Laufrichtungsgebunden. Welche Reifenmarke könnt ihr denn noch empfehlen für den Touareg?