

# **R5 springt kaum an - NICHT Batterie**

**Beitrag von „impul2“ vom 18. Februar 2005 um 20:46**

Hallo,

ich kenne das ABT-Tuning zwar nicht, aber meiner wurde von SKN getunt und dort hat man mir folgendes mit auf den Weg gegeben: Sollte der Wagen mal in der Werkstatt stehen (Service...) dann soll ich denen klar sagen, das sie auf keinen Fall ein evtl. von VW bereitgestelltes Update am Steuergerät vornehmen dürfen. Dann geht nämlich nichts mehr. Vorher solle ich das Tuning einmal zurücknehmen lassen. Nur als Info, falls da etwas war.