

Firmware Update RNS 850

Beitrag von „Schnullibulli“ vom 26. August 2018 um 09:56

Danke für die Info Arndt,

demnach scheint es mit der Zählweise bei den Firmware-Versionen auch einen großen Unterschied zwischen den Versionen ab Werk (Index "P") und den Versionen für den Kundendienst (Index "K") zu geben.

Sonst wäre ja nicht meine bereits im RNS850 vorhandene FW Version P0820 neuer bzw. aktueller als die K0821.

Ist das wirklich so oder will mich der 😄 nur verarsc.... weil er keine Lust hat und diese FW update "Leistung" auch nicht berechnet wird?

Danke und Grüße

Michael