

Touareg II - Radio Code nach Reset??

Beitrag von „Plani“ vom 3. September 2018 um 19:11

Hallo alle Miteinander,
seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Dicken. Und befinde mich aktuell noch in der "Lernphase"!

Hab aber mal kurz eine Frage, da ich bisher bei meinen Recherchen nix gefunden habe.
Bei einem Radio Reset (RNS 850) muss man danach, so wie früher, einen Code zur Aktivierung eingeben. Bei meinen Kaufunterlagen war nix dabei und der Vorbesitzer konnte mir auch nicht weiter helfen.

Vielen Dank vorab!

Gruss

Plani