

Automatikgetriebe Ölflecken / Leck

Beitrag von „supersonic02“ vom 12. September 2018 um 00:09

Hab die Bilder einem Getriebefachmann gezeigt, er vermutet, dass der Simmerring undicht ist.

[Zitat von vailbeavercreek](#)

Kauf eine Dose "LECWEC" (<https://lecwec.de/>) rein damit und es wird helfen.....

VBC

Wie viel ml hast du den reingekippt?

Ich weiß nicht wie viel Motoröl im Motor ist, die Anzeige ist zwischen Min und Max ziemlich in der Mitte.

Im Handbuch steht 10,5 Liter...

Bei 10,5 Liter müsste ich ca. 300ml reinkippen, soll ich mir jetzt eine 200ml Dose kaufen oder 500ml 😬