

# **ESP lässt sich nicht deaktivieren und Sport im Getriebe geht auch nicht**

**Beitrag von „an78“ vom 23. September 2018 um 11:04**

Hallo,

ich möchte gern meinem Touareg auf Vordermann bringen (lassen) bzw. überlege einen Austausch, wenn die Kosten zu hoch sein sollten.

Seit denn kauf vor 6 Jahren kann man das ESP nicht deaktivieren, heißt der Knopf in der Mittelkonsole reagiert nicht. Die Anzeige leuchtet beim Start ca 5s und geht dann aus. ESP und ABS sind dauerhaft aktiv. Ich hatte min winter aber schon Situationen bei dem ich das ESP gern ausgeschaltet hätte, so dass das Auto die Leistung bei Schlupf nicht reduziert.

Zweites Problem ist, das Getriebe lässt sich nicht auf Sport stellen, ist zwar nicht wichtig, wäre aber interessant zu wissen warum. Also man stellt mechanisch auf Sport, in der Anzeige im Display bleibt es auf D

viele Grüsse

Andre