

# Bremsscheiben Mindestdicke

**Beitrag von „leonie“ vom 24. September 2018 um 20:04**

Hallo. Ich musste bei ca. **53 Tkm** die 2 Scheiben vorne und alle 4 Bremsbeläge wechseln. (Nur mal so, am Touareg 1, R5, habe ich bis 130 Tkm gar kein Wechsel bei der Bremsanlage gehabt!!)

Werkstatt original VW, Preis, stolze **1600 €**, habe auch gleich gemeckert.

Da ich mir die ausgebauten Bremsscheiben in den Kofferraum hab legen lassen, habe ich zuhause mal nachgemessen: **30,60 - 30, 78 mm**, an verschiedenen Stellen.

Dies habe ich mit einer großen Bügelmessschraube getan und als gelernter Werkzeugmacher Messfehler ausgeschlossen.

Jetzt meine Frage, hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit einer Werkstatt gehabt? Was kann ich tun?

Lt. meiner groben Verhältnisrechnung hätte ich noch mindestens **22 Tkm** mit den alten Scheiben fahren können!!!!