

# Fehlermeldungen

**Beitrag von „PLouis“ vom 25. September 2018 um 09:53**

Gelöst:

Mit einer neuen Batterie waren zahlreiche Fehler weg. Es war noch die Erste verbaut.  
Zudem musste der Niveausensor vorne links gewechselt werden.

Vielen Dank an Alle