

Partikelfilter

Beitrag von „poethke“ vom 7. Oktober 2018 um 04:52

[Zitat von wolfman](#)

Differenzdrucksensor geprüft/ ausgewechselt?

es wurde so alles geprüft was man prüfen kann und auch ein Differenzdrucksensor wurde ausgewechselt. Die Software wurde komplett gewechselt. Die gereinigten Partikelfilter waren nicht zu gebrauchen. Es wurden neue eingebaut. Und dann lief der Dicke wieder wie am ersten Tag.