

# Fehlermeldung "ABGAS WERKSTATT"

**Beitrag von „Basti46120“ vom 7. Oktober 2018 um 19:13**

Ich muss mich ausbessern: Fehler noch immer vorhanden. Der Stellmotor wird bei der Zündung angesteuert, allerdings funktioniert über VCDS die Ansteuerung bei einem nicht. Also somit ist ja auch ein Kabelbruch auszuschließen, denn bei Zündung ein funktionieren ja beide.

Und auch ohne eingehängtem Gestänge ist er nicht ansteuerbar, somit liegt es definitiv nicht am Gestänge, sondern an der System Ansteuerung.

Ist hier eventuell eine Sicherung defekt?

Bitte um Hilfe.