

# **Abgasrückführung AGR-Kühler vermeintlich undicht**

**Beitrag von „heland“ vom 14. Oktober 2018 um 13:42**

Moin,

nun, nach 10 Jahren gehen die Probleme wohl los. Letzten Monat die Kardanwelle, nun habe ich scheinbar ein Problem mit dem AGR Kühler. Etwas Leistungsverlust im Halblastbereich, Saug- bzw. Luftgeräusche und ab und zu etwas Abgasgeruch im Innenraum deuten darauf hin.

Hat schon jemand ähnliche Probleme gehabt? Oder kann es auch etwas anderes sein?

Und vor allem: Wie bekommt man das zeitwertgerecht wieder hin? Leider kein YouTube Tutorial beim Touareg zu finden. VW dürfte nach den letzten Erfahrungen ausfallen... wer hat Erfahrung?