

Bremsteile von welchem Hersteller ?

Beitrag von „ossi“ vom 26. Oktober 2018 um 12:48

die Begründung meiner Werkstatt: die Schrauben wurden mit einem falschen Drehmoment angezogen oder es wurde gar kein Wechsel durchgeführt und durch den nun erhöhten Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit sind die Schrauben von innen her festgegammelt.