

Schieberkasten

Beitrag von „Priicceee01“ vom 4. November 2018 um 12:03

P0B00 Nebengetriebe-flüssigkeitspumpenmotor Phase U Strom

P0700 Getriebesteuerung(Störungswarnleuchte Anforderung)

P0734 4Gang. Falsches Übersetzungsverhältnis

Diese Fehlercodes hat er mir rausgeworfen