

# **Sitzverstellung beim Ausstieg wurde von VW korrigiert, aber Teilennr. fehlt...**

**Beitrag von „c21160“ vom 7. November 2018 um 21:59**

Hallo Zusammen,

bei meinem 2011er Touareg mit elektrischer Sitzverstellung hat sich immer beim Ausstieg der Sitz verstellt.

Mein Po hat beim Ausstieg an der Lehnenverstellung gestreift.

Dank einer tollen Anleitung zur Reklamation beim Freundlichen hat mein Händler eine kleine Schutzkappe über den Lehnenschalter gebaut.

Dies hat aber alles nur geklappt, nachdem ich die Anleitung mit Teilennr. vorgelegt habe....

Leider ist mir dieser kleine Schutz über der Lehnenverstellung abgefallen und ich finde den alten Beitrag nicht mehr.

Hat mir noch jemand den Link zu diesem Beitrag oder das Bild mit den Teilenummern nach dem Umbau ?

Vielen Dank

Gerhard