

Das ganze TII beim Kaltstart wackelt, aber nur 10 Sekunden

Beitrag von „pe7e“ vom 17. November 2018 um 19:31

Hattest du es mal mit Injektorenreiniger (Dieselsystempflege) probiert? Kann von einem A6 mit CASD Motor berichten dem das geholfen hat.