

# Obd Stecker defekt?

**Beitrag von „Sumi Rups“ vom 18. November 2018 um 16:11**

Hallo!

Wollte heute mal meinen Touareg R5 128kw auslesen und konnte aber keine Verbindung herstellen! Strom war vorhanden! Gibt es einen zweiten Stecker, ausser links unten?

Vielleicht kann jemand helfen?!

Danke schon mal für eure Antworten!